









APLICA ESTE CONOCIMIENTO EN TU TRABAJO PARA CUMPLIR LA



REPORTE DIARIO DE PÉRDIDA DE CONTENCIÓN

IDENTIFICASTE UNA FUGA?



REPORTALA ESCANEANDO ESTE CÓDIGO















LUGAR DEL ACCIDENTE Planta yumbo-zona de FECHA IN/AT drenado patio PLANTA Planta Yumbo

21/02/2023 HORA

15:00 PM

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El día 21/02/2023 se realizaba el drenaje de purga de carrotanque abandonado en la planta de yumbo, se procede a retirar las partes de la tubería de carrotanque con el objetivo de retirar el tanque del vehículo, al retirar una de las partes de la tubería se suelta antes de retirar la purga y se produce el derrame, éste se derrama cerca al drenaje de aguas lluvias generando olor hacia el personal y contaminación a fuentes de agua y suelo cercanos a la planta.





DAÑO REAL Planeación y programación de **CAUSA ASOCIADA**

la ejecución del trabajo

Desconocimiento de procedimiento correcto de prevención de derrames

APRENDIZAJE CLAVE

- Derrame en fugas de carrotanques.
- desconocimiento de procedimientos correcto de prevención de derrames y desconocimiento procedimiento de drenado carrotanque.

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA

LECCIONES APRENDIDAS

Conocer y comunicar las causas reales del por qué ocurrió un accidente, nos permitirá implementar las acciones necesarias para prevenir la ocurrencia de estos incidentes en cualquier dependencia, garantizando la seguridad de nuestros colaboradores, instalaciones y las comunidades.

En esta recopilación se han incluido las lecciones aprendidas de los incidentes con mayor impacto en la compañía durante el año 2020, 2021 y 2022, estos incidentes han provocado lesiones con tiempo perdido y aquellos incidentes de seguridad de procesos, asociados a pérdidas de contención con un alto potencial de causar graves daños.

Compartamos y reforcemos con nuestros equipos este material, enseñar es la mejor forma de aprender y fortalecer nuestra cultura de seguridad de clase mundial.

Equipo GRO














Elemento 6 Elemento 7 Elemento 9

SEGURIDAD DE GESTIÓN **AMBIENTAL**



Elemento 1 Elemento 5











LUGAR DEL ACCIDENTE Anillo vial Villavicencio

FECHA IN/AT 11-03-2023 HORA 03.32 P.M

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

IMAGEN REFERENCIA

Adelante del vehículo propio transitaba un doble

Adelante del vehículo propio transitaba un doble troque, el colaborador se movilizaba por el lado derecho de la vía, en un momento se le parte el cardan de la transmisión al doble troque perdiendo el control hacia su derecha. El conductor del camión una vez estando este hacia la orilla el intenta volverlo a la vía, en este momento el vehículo propio gira hacia la izquierda a sacarle el lado al accidentado, en el mismo instante se aparece un vehículo particular

en el mismo instante se aparece un vehículo particular en la izquierda viéndose afectado por el vehículo generador de la emergencia en ese momento el doble troque se apaga y el vehículo propio choca con la parte posterior izquierda del camión.



DAÑO REAL Alto

DAÑO POTENCIAL Sobreexposición

CAUSA ASOCIADA Condiciones de la vía

CAUSA RAIZ Integridad mecánica de vehículo

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Sensibilización sobre anticipación al riesgo con los colaboradores
- 2. Capacitación sobre manejo defensivo
- 3. Sensibilización sobre puntos ciegos de los vehículos
- 4. Sensibilización sobre como operar en tiempo de lluvia.

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA

tercero

CLASIFICACIÓN

Los eventos de seguridad de procesos se clasifican en niveles llamados TIER, estos nos permiten dimensionar la gravedad de los incidentes el más grave es el TIER 1.



TIER* Nivel













SEGURIDAD DE PROCESOS

Queremos fortalecer el funcionamiento de las barreras de seguridad, estas barreras pueden ser de prevención control o mitigación de incidentes, gestionarlas adecuadamente nos permite anticiparnos para evitar Accidentes Mayores (AM).

A continuación, veremos las lecciones aprendidas de seguridad de procesos de mayor relevancia ocurridas en el transcurso de los años 2020 hasta 2022.

El incidente más frecuente es la pérdida de contención (fuga de GLP) incidentes clasificados como TIER3A.

La pérdida de contención es la liberación no planificada o no controlada de GLP, puede tener consecuencias graves como quemaduras por contacto directo con GLP o si el gas liberado encuentra una fuente de ignición, puede ocasionar incendios, explosiones.

¿Cómo podemos evitar que suceda?

- Conoce los límites de operación segura.
- Reporta cualquier anomalía o mal funcionamiento .
- Opera sólo si estas capacitado y autorizado.
- Monitorea permanentemente las tareas con GLP.
- Utiliza equipos de protección personal.
- Asegura la aplicación de las prácticas críticas OIEM.

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE KM 5+200 vía Capitanejo a 01:19 P.M FECHA IN/AT 06-03-2023 **Tipacoque** CONTRATISTA N/A DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS **IMAGEN REFERENCIA** El conductor intenta esquivar moto, sin percatarse que venía en sentido contrario otro vehículo, la moto invade el carril del conductor propio y este por no afectar el tercero realiza giro brusco que genera pérdida de control de vehículo y volcamiento. **DAÑO REAL DAÑO POTENCIAL** Comportamiento inseguro **CAUSA RAIZ** Exceso de velocidad de terceros **APRENDIZAJE CLAVE** 1. Seguimiento en tiempo real a los conductores por excesos de velocidad 2. Refuerzo de viales vitales a conductores 3. Sensibilización sobre anticipación al riesgo 4. Capacitación sobre límites de velocidad y manejo preventivo

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA











LUGAR DEL ACCIDENTE Municipio de villa nueva Casanare

23-01-2023 HORA

09:08 A.M

PLANTA Bucaramanga **CONTRATISTA** N/A

El conductor se encontraba en un semáforo cuando al parecer unas personas intentaban abordar el tracto camión en la parte trasera de la cabina, cuando de repente un vehículo particular frena a lo cual el no mide distancia de seguridad y colisiona el vehículo por la parte trasera

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

IMAGEN REFERENCIA



DAÑO REAL

Alto

DAÑO POTENCIAL

Sobreexposición

CAUSA ASOCIADA Exceso de confianza

CAUSA RAIZ

No medir distancia de seguridad v distracción

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Sensibilización sobre anticipación al riesgo
- 2. Capacitación sobre manejo preventivo y distancia de seguridad adecuada
- 3. Sensibilización sobre puntos ciegos de los vehículos

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE

Planta Yumbo

FECHA IN/AT 02-05-2020

HORA 09:15 p.m.

PLANTA

Planta Yumbo

CONTRATISTA

N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Se presentó una pérdida de contención de GLP que no se pudo controlar oportunamente debido a que la válvula que se encuentra antes de la Bomba No 2 no se pudo cerrar. El GLP liberado fue el contenido de la tubería de 3" desde la caseta de equipos hasta el tanque de almacenamiento (41.6 metros de longitud). Se estima que se liberó una cantidad de 101 kilos de GLP.





DAÑO REAL

Bajo

DAÑO POTENCIAL

Medio

CAUSA ASOCIADA

Inadecuada instalación de los empaques de la bomba

Ruptura de los empaques de la

APRENDIZAJE CLAVE

Elemento 5:Formación técnica certificada en el mantenimiento de bombas y compresores para GLP. Elemento 6: Falla en la ejecución de los procedimientos operativos establecidos por la organización. Uso inadecuado del retorno y función de la válvula de By pass.

Elemento 7: Montaje inadecuado en mantenimiento de equipos.

Válvula de corte no sella ocasionando la pérdida del producto que está en la tubería hasta la siguiente válvula de corte.

Válvulas de GLP no recomendadas para uso dentro de la organización por su historial de falla.

Al finalizar la operación siempre se debe dejar las válvulas cerradas y es ideal que la válvula del retorno de la bomba permanezca abierta.













Tubería de bombeo **Ecopetrol**

FECHA IN/AT 15/05/2021

HORA 04:00 p.m.

PLANTA

Cartagena

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El día 15 de Mayo de 2021 a las 04:00pm se presenta un olor a gas reportado por Ecopetrol a Norgas. El personal de Norgas realiza inspección en sitio evidenciando que efectivamente se presenta un olor en la sección de tubería que se encuentra frente a PLEXA en la vía de acceso que conduce a Norgas; se estima una pérdida de 194 galones de GLP (406 kg con una densidad estimada de 0,553) en una duración de 13 horas aproximadamente de las cuales 8 horas fueron fuga al ambiente y el restante de quema (31,2kg/h).



DAÑO REAL

Bajo

DAÑO POTENCIAL

Falta de programa de mantenimiento y monitoreo

Falla en el recubrimiento y ausencia de protección catódica

APRENDIZAJE CLAVE

- Elemento1: La evaluación de riesgo requerida para esta instalación no se ha podido llevar a cabo por disponibilidad de la tubería y agendamiento por parte de Ecopetrol.
- Las intervenciones de mejora a esta tubería no han sido contempladas en el presupuesto
- Elemento7: No se realizaron medidas correctivas tras la pérdida de presión reportada en Prueba
- No se han podido realizar los estudios de Prueba Hidrostática.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

SEGURIDAD VIAL














FECHA IN/AT 30/03/2023 LUGAR DEL ACCIDENTE 05:00 p.m. Plataforma CONTRATISTA N/A **PLANTA** Depósito Pitalito

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Siendo las 5:00 pm el colaborador se encontraba en plataforma, trasladando un cilindro de 18 kg hacia la jaula de manera manual, cuando estaba caminando con el cilindro cargado se dobla el pie, ocasionándole dolor.



DAÑO REAL Bajo

DAÑO POTENCIAL

Medio

CAUSA ASOCIADA

Falta de atención al detalle al momento de realizar las labores.

CAUSA RAIZ

Comportamiento inseguro por no uso de ayudas mecánicas.

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Realizar observaciones en campo al momento de realizar traslado de cilindros para cargue y descargue en la jaula.
- 2. Realizar seguimiento constante de uso de ayudas mecánicas por parte de los operarios.
- 3. Reforzar el procedimiento de reporte de incidentes y accidentes de trabajo.

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE PLANTA MAIPÚ FECHA IN/AT 20-07-2021 HORA 12:27 p.m.

CONTRATISTA N/A **PLANTA** PLANTA MAIPÚ

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El día 20 de julio a las 12:27 pm, tripulación de camión GR1635 abastece tanque domiciliario subterráneo de 1000 lts ubicado en la comuna de Las Condes. Al finalizar la descarga de GLP, el ayudante de tripulación retira copla de conexión y se produce pérdida de contención por válvula de llenado del tanque del cliente. La magnitud de la pérdida es cercana a 50 KG de GLP.

24 pasos de abastecimiento



DAÑO REAL Bajo DAÑO POTENCIAL

Falta de programa de mantenimiento

Alto

Desviación en la aplicación de

APRENDIZAJE CLAVE

En la tarea de descarga de gas granel, existen medidas de control para evaluar los riesgos de la actividad y elementos para prevenir una pérdida de contención, ambas en forma combinada actúan como barreras robustas para realizar actividad de forma segura. Es por ello que se deben realizar auditorías y monitoreo de la correcta ejecución de esta actividad por parte de las tripulaciones, de manera de identificar conductas erróneas que puedan poner en riego el abastecimiento seguro de GLP en instalaciones de clientes.













LUGAR DEL ACCIDENTE Monterrey, Casanare

FECHA IN/AT 27-09-2021

08:30 p.m

PLANTA

CONTRATISTA


Cliente Axa Colpatria

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El día 27 de Septiembre de 2021 en horas de la noche el operario de la planta de asfalto, realizando la descarga de 13519,716 Galones de la cisterna usando una bomba para GLP; en el proceso de finalización del descargue de cisterna de GLP, se presentó una inadecuada manipulación o cierre en las válvulas de descargue de la cisterna por parte del operario lo cual generó una fuga de GLP.

De acuerdo a los testimonios se generó un conato de incendio que llegó hasta la parte de atrás de la cisterna. Como dato relevante los vaporizadores se encontraban funcionando.

IMAGEN REFERENCIA



DAÑO REAL

Moderado

DAÑO POTENCIAL Alto

CAUSA ASOCIADA La válvula de salida de GLP de la cisterna no quedo correctamente cerrada.

Incorrecto proceso de descarga de cisterna

APRENDIZAJE CLAVE

En la investigación del incidente se identificaron errores en la implementación de los elementos del modelo OIEM.

ELEMENTO 1: Fallaron los lineamientos y directrices de seguridad.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE

Dentro de la empresa

FECHA IN/AT 24/03/2023

11:45 am

PLANTA Croacia

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El colaborador se encontraba descargando los cilindros en plataforma; mientras el supervisor contaba cilindros, el colaborador quito la reata y uno de los cilindros de la parrilla delantera cayó, dando una vuelta e impactando el pie derecho del conductor con el cuello del cilindro.



DAÑO REAL Bajo

DAÑO POTENCIAL

Medio

CAUSA ASOCIADA Falta de identificación de peligros y

Exceso de confianza por repetitividad en la tarea de descargue de cilindros

APRENDIZAJE CLAVE

Autocuidado

- 1. Socialización Lección Aprendida AT y divulgación en todo el Territorio Norte
- 2. Realizar mínimo 3 observaciones SBC en el mes en el proceso de cargue y descargue
- Socialización práctica del procedimiento seguro en el proceso de cargue y descargue a los conductores distribuidores
- 4. Inspección observacional e identificación de peligros y riesgos por parte de los conductores y supervisores antes de que se realice el proceso de cargue y descargue en plataforma

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA













LUGAR DEL ACCIDENTE Dentro de la empresa 24/03/2023 HORA 12:20 pm **PLANTA** Cúcuta CONTRATISTA N/A **DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS** IMAGEN REFERENCIA

El colaborador iba caminando rápidamente, prácticamente en ritmo de correr; por el terreno de trasiego para medir el carrotanque y tropieza con una piedra doblándose el tobillo.



DAÑO REAL Bajo **DAÑO POTENCIAL** Medio Desplazamiento inadecuado CAUSA ASOCIADA Terreno no pavimentado (corriendo)

> APRENDIZAJE CLAVE Sentido de vulnerabilidad -Comportamiento inseguro

- 1. Socialización Lección Aprendida AT
- 2. Reforzar programa SBC (Seguridad Basada en Comportamiento) en Planta
- 3. Realizar 4 observaciones SBC al mes (mínimo 2 en la operación de trasiego) 4. Charla de Seguridad Operativa: Procedimiento de trasiego y Autocuidado

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Monterrey, Casanare

FECHA IN/AT 01-10-2021

HORA 10:53 a.m.

PLANTA

Cliente Axa Colpatria

CONTRATISTA

Cliente Axa Colpatria

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El día viernes 1° de octubre el técnico ingresa a planta Colpatria sobre las 9.30 am. Luego de realizar el alistamiento de herramienta, sobre las 10:50 am se encuentra realizando la intervención de la unidad 2 (vaporizador 320H) sin ningún acompañamiento. Se deduce que estaba realizando desgasificación y despresurización y purga de esta unidad para desmontar el intercambiador y proceder a su limpieza externa. La purga y venteo de GLP, se estaba realizando a través de una manguera amarilla de una longitud aproximada de 5 metros con válvulas en ambos extremos y que fue encontrada (quemada) en sitio luego de la emergencia. La unidad 1 (vaporizador 160H) se encontraba encendida y la unidad 3 (vaporizador 320H) se encontraba apagada. Se deduce que la purga de GLP causa concentración de una atmósfera inflamable que llega hasta uno de los puntos de ignición de la unidad 1 o 2 (equipos encendidos) y de inmediato se presenta el incendio en toda la zona de vaporizadores. El técnico Álvaro Ballesteros salta o es lanzado hacía el contenedor y sale de la zona con lesiones de quemaduras en cara, brazos, pecho y piernas. La llama queda adherida a la salida de GLP en la unidad 2 y luego se propaga a las otras 2 unidades de vaporizadores.



DANO REAL

DAÑO POTENCIAL

Sobreexposición

Falta de implementación de permisos de trabajo y ATS

Inadecuado procedimiento de purga de GLP

APRENDIZAJE CLAVE

En la investigación del incidente se identificaron errores en la implementación de los elementos del modelo OIEM.

ELEMENTO 9: Fallo la gestión de servicios de terceros y también la implementación de la PC7 Permisos de trabajo, PC5 Evaluación cualitativa de riesgos operacionales.







PLANTA







LECCIÓN APRENDIDA

N/A

LUGAR DEL ACCIDENTE Croacia FECHA IN/AT 18 -11-2021 HORA 5:30 a.m.

CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Croacia

Al inicio de la operación (5:30 am) del día 18 de noviembre de 2021, el Operario I de turno identifica fuga leve en la válvula de control de salida del tanque de Almacenamiento N°2, reporta la situación a Supervisor de Plataforma e Ingeniera de Planta, se le informa al área de Mantenimiento de Planta con el fin de que se realice la respectiva intervención.

IMAGEN REFERENCIA



DAÑO REAL DAÑO POTENCIAL Bajo

Falta de mantenimiento de las CAUSA ASOCIADA válvulas, sello y accesorios de la tubería

CAUSA RAIZ Desgaste de componentes internos

APRENDIZAJE CLAVE

Elemento 5: Falta de entrenamiento al equipo de mantenimiento y operaciones en la manera co rrecta de desgasificar válvulas, tuberías y equipos que trabajen con GLP y el mantenimiento de v álvulas, sello y accesorios de la tubería.

Elemento 6: No se realiza la desgasificación según procedimiento establecido. La desgasificación la debe hacer el personal de operaciones.

Elemento 7: No se realiza inspección adecuada a las válvulas de GLP, no se tienen políticas de reemplazo de válvulas.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Fuera de la empresa

FECHA IN/AT 14/03/2023

HORA 16:00 pm

PLANTA

Bucaramanga

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El colaborador se encontraba descargando los cilindros de 15kg del vehículo JUX923 al piso, en ese momento al bajar un cilindro se le resbalo de la mano, lo cual causo que le cayera en el pie derecho, causando una inflamación y mucho dolor en el dedo meñique del pie derecho. Es importante resaltar que en el momento del descargue se encontraba lloviendo lo cual pudo ocasionar que se le resbalara el cilindro.



DANO REAL

Medio

DAÑO POTENCIAL Alto

CAUSA ASOCIADA EPP (guante) mojado y liso

CAUSA RAIZ

Exceso de confianza en la manipulación del cilindro.

APRENDIZAJE CLAVE

1. Socialización Lección Aprendida AT

Sentido de vulnerabilidad

- 2. Revisar con el proveedor la ficha técnica de la bota y demás particularidades de esta
- 3. Charlas operativas dos veces al mes por parte del área de logística y distribución
- 4. Realizar dos observaciones al mes en el proceso de cargue y descargue de cilindros

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA







Croacia







LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Fuera de la empresa FECHA IN/AT 04/03/2023 HORA 11:00 am CONTRATISTA N/A PLANTA

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El colaborador se encontraba viajando en transporte público de Sincelejo a Lorica Córdoba después de brindar apoyo en la agencia de Sincelejo. Cuando iba en el transporte de mototaxi; este por no colisionar con un vehículo que se atravesó frenó en seco y se desestabilizó, ocasionando su caída y el peso de su cuerpo cayó sobre su hombro.



DAÑO REAL Medio

DAÑO POTENCIAL Alto

CAUSA ASOCIADA Cierre de la via principal para desplazamiento directo Sincelejo -Medellín

1. Socialización Lección Aprendida AT

CAUSA RAIZ

Falta de medios de transporte

APRENDIZAJE CLAVE

- Seguimiento a uso de transporte formal de viajes en misión
- 2. Socializar medidas de prevención a tomar cuando se presenten traslados de personas entre
- 3. Realizar cronograma con detalles de viaje al enviar personal de apoyo entre agencias y notificar vía correo electrónico al área de HSEQ los traslados a centros operativos diferentes al centro operativo de origen
- 4. Cubrir vacante en el menor tiempo posible para evitar necesidad de traslados

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA

LECCIÓN APRENDIDA

Hacienda Rio Bamba (vía Armenia Zarzal)

FECHA IN/AT 05-01-2022

HORA 09:20 a.m.

PLANTA

Planta Latinco

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El técnico de Norgas llega a planta Latinco a las 8:50 am para dar el reinicio al sistema de vaporización de GLP. Donde el técnico enciende el primer vaporizador, este funciona con total normalidad, al encender el segundo vaporizador este se alivia a los 50 segundos, por lo que el técnico decide apagar el primer y segundo vaporizador; procede a encender el tercer vaporizador y este se alivia también. El técnico desconecta los fleximetalicos, permitiendo que el GLP existente en este escape al ambiente. El técnico reconecta los fleximetalicos e intenta volver a encender el tercer vaporizador y allí se presenta el fogonazo.



DAÑO REAL

Alto

DAÑO POTENCIAL

Sobreexposición

Falta de programa de capacitación causa asociada en el encendido de vaporizadores

CAUSA RAIZ

Falta de implementación de la práctica critica 2 PSSR

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Realizar PSSR antes de reiniciar cualquier tipo de quipo e instalación
- 2. Entrenamiento y capacitación en arranque de equipos (E5)
- 3. Aplicar ATS y PTW en actividades no rutinarias

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD







PLANTA Cliente FANALCA







LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Instalación cliente FALANCA

FECHA IN/AT 20-07-2022

CONTRATISTA N/A

LUGAR DEL ACCIDENTE

Plataforma vehículo

FECHA IN/AT 14/02/2023

06:30 a.m.

PLANTA


Puente Aranda

CONTRATISTA N/A

LECCIÓN APRENDIDA

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Siendo las 6:30 a.m. el colaborador se encontraba en el depósito, realizando el cargue de cilindros al vehículo, para salir a realizar su respectiva entrega, al momento de levantar uno de los cilindros de 18 Kg para colocarlo en la parrilla del vehículo, sintió un dolor leve en el hombro izquierdo.



DAÑO REAL

Bajo

DAÑO POTENCIAL

Medio

CAUSA ASOCIADA

No realizar calistenia antes de iniciar labores.

CAUSA RAIZ Inadecuado de levantamiento de cargas

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Reforzar al personal sobre la importancia de la realización de calistenia
- 2. Socializar la cartilla de inducción de prácticas seguras
- 3. Realizar observaciones de comportamiento enfocadas en cargue y descargue del vehículo por parte de los lideres observadores
- 4. Inspección de puesto de trabajo por la fisioterapeuta, en la actividad de manipulación de cilindros en las estibas

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

En la noche del día 20 de julio del presente año a las 7:10 pm se comunica el ingeniero Miguel mazuera (jefe de mantenimiento de Fanalca) con nuestro técnico de instalaciones Anderson Barrera informando un incendio en la zona de almacenamiento de tanques de GLP instalados en la planta Fanalca; inmediatamente el técnico se comunica con el Jefe Nacional de Instalaciones Alejandro Hoyos el cual procede a informar y trasladar personal técnico a la zona, el contratista procede a validar el sistema de GLP y asegura el cierre de tanques y válvulas de corte (el sistema se encontraba cerrado).

IMAGEN REFERENCIA

HORA 06:30 p.m.



DAÑO REAL Alto

CAUSA ASOCIADA Falla en el filtro

DAÑO POTENCIAL

CAUSA RAIZ Sobrepresión en el sistema

Sobreexposición

APRENDIZAJE CLAVE

- •Dependiendo del proyecto se deben evaluar accesorios en la estación de regulación de minimicen las posibilidades.
- •Capacitar el manejo seguro del GLP y sus emergencias al cliente (entrenamiento del plan de contingencia).

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD







PLANTA



LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Cliente FECHA IN/AT 31/01/2023 HORA 12:00 pm

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Bolombolo

El colaborador se encontraba descargando los cilindros de la carrocería del vehículo al piso en el Municipio de Buriticá; cuando el conductor descargó un cilindro de 18kg sintió un fuerte dolor en la mano derecha exactamente en la muñeca, el cual le impedía el normal movimiento y fuerte dolor en el área afectada.

manipulación de cargas



DAÑO REAL Bajo

CAUSA ASOCIADA Premura en la

CAUSA RAIZ Sujeción de cilindro incorr

CAUSA RAIZ Sujeción de cilindro incorrecta por estado del cuello de este.

APRENDIZAJE CLAVE

Autocuidado y sentido de vulnerabilidad

- 1. Lección Aprendida AT socializada por el conductor accidentado
- 2. Sensibilizar a los colaboradores sobre la manipulación de la referencia del cilindro (infografía MMC)
- 3. Revisar la referencia de estos cilindros y en qué condiciones realizan el cambio de manija

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Causacia – Antioquia FECHA IN/AT 10-03-2022 HORA 03:20 p.m.

PLANTA Caucasia Contratista N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Se presenta pérdida de contención desde un carrotanque en sitio de trasiego de planta, se determina el volumen de la fuga en 387 kg de GLP líquido; por ruptura en el conector flexible de diámetro 1 1/4" ubicado antes del medidor másico. La pérdida total de GLP contenido en el tanque se debió a la omisión del cierre de la válvula interna del carrotanque.



DAÑO REAL Medio

DAÑO POTENCIAL Alto

CAUSA ASOCIADA

Omisión del cierre de la válvula

CAUSA RAIZ Ruptura de la junta flexometálica

APRENDIZAJE CLAVE

✓ Se aconseja que la Posición de la junta flexible debe ser exacta de forma horizontal sin generar presiones ni tensiones; En lo posible, realizar planes de inspección sobre las juntas flexibles, observado posibles desalineamientos de las piezas.

E3. Diseño sin contemplar estándares industriales. PMI E6. Falla en la ejecución de procedimientos operativos

E7. Alteración de la integridad de los activos.

Gestión de Interfaz interna o externa

E7. Falta de personal competente para desarrollar el mantenimiento

E7. Falla en la integridad física del equipo.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD













LUGAR DEL ACCIDENTE Cuarto RCI FECHA IN/AT 18-03-2022 HORA 04:00 p.m.

PLANTA Bucaramanga CONTRATISTA 18-04-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Se présenta inundación total del cuarto de la red contra incendios generando inhabilidad del equipo.

Durante el desarrollo de las pruebas automáticas programadas del sistema de red contra incendio, sin la supervisión adecuada, se presenta un desplazamiento en el check de 10" de la línea de descarga, generando la inundación de cuarto donde se vio afectado el tablero de control, baterías, motor y bomba jockey. Durante las investigaciones se ha identificado la ejecución de acti vidades en los días anteriores con el fin de corregir defectos en el sistema de refrigeración y la estanqueidad del sistema de descarga donde no concuerdan la cantidad de actividades solicitadas contra las ejecutadas y la validación formal de pruebas para su optimo funcionamiento.



DAÑO REAL

Medio

DAÑO POTENCIAL

Alto

CAUSA ASOCIADA

Desplazamiento de la tubería del accesorio instalado

CAUSA RAIZ

Intervención y utilización inadecuada de accesorio

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. La RCI solo se debe intervenir por personal idóneo, se debe hacer uso de accesorios y herramientas adecuadas. Realizar la descripción detallada de las actividades a ejecutar.
- 2. Antes de iniciar las actividades se deben diligenciar los ATS y permisos correspondientes, firmados según su nivel de responsabilidad.
- 3. Diligenciar formato de inspección semanal de las RCI y acompañamiento durante las pruebas, especialmente en equipos automáticos.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

LECCIÓN APRENDIDA


LUGAR DEL ACCIDENTE Fuera de la empresa FECHA IN/AT 14/01/2023 HORA 10:40 a.m.

PLANTA N/A CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Siendo las 10:40 am el conductor se encontraba realizando una instalación de un cilindro de 45 kg en cliente doméstico, manifiesta que, al momento de realizar la verificación de la llama en la estufa, la boquilla suelta un fogonazo lo que le genera quemadura de primer grado en la cara y ojo derecho.

condiciones óptimas en estufa.



DAÑO REAL Bajo

DAÑO POTENCIAL Medio

CAUSA ASOCIADA Cliente no garantiza

CAUSA RAIZ Fuga de gas en boquilla de estufa del

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Socialización de protocolo de conexión segura en cliente hogar a conductores vendedores
- 2. Socialización de lección aprendida a conductores vendedores
- 3. Realizar observaciones de comportamiento en instalación de cliente domésticos

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA









SEGURIDAD DE

PERSONAS





LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Barrio Quinta Bosh-FECHA IN/AT 04-08-2022 02:20 p.m. Cúcuta PLANTA CONTRATISTA N/A N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Siendo las 14:20h en la plazoleta de comidas del barrio Quinta Bosh, se estaba realizando un suministro a un cliente y se detectó por parte del conductor del carrotanque que al terminar la válvula de la manguera no estaba cortando el flujo de GLP, por lo que rápidamente cerraron la salida manual antes de la manguera y antes de desconectar la manguera se comunicaron con el personal del restaurante para que evacuaran y apagaran las estufas.




IMAGEN REFERENCIA

DAÑO REAL DAÑO POTENCIAL Medio CAUSA RAIZ Obstrucción de válvula de Limpieza del Filtro en Y suministro

APRENDIZAJE CLAVE

✓ Se debe realizar limpieza de filtro de tubería de GLP según programación de Mantenimiento, para evitar cualquier escenario de pérdida de contención.

E7: Falla en la ejecución del programa de mantenimiento.

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA











LUGAR DEL ACCIDENTE Zona de Almacenamiento

FECHA IN/AT 10/10/2022 HORA 18:10 PM

PLANTA Planta Sogamoso

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El Supervisor de Plataforma se encontraba recibiendo vehículo de ruta directa y uno de los conductores evidencia la presencia de una "nube de Gas" en la base del tanque de drenado y lo notifica. Inmediatamente procede a activar el tramo de manguera del gabinete para disipar la nube de Gas sobre las 19:00 se termina de despresurizar la línea en el tramo del flexible hasta la válvula que conecta con el compresor de GLP (10.60 mts en tubería 11/4 pulg) (7.13 mts en tubería de 2 pulg) Se estima una perdida entre 10 kilos de GLP.

IMAGEN REFERENCIA



DAÑO REAL

Medio

DAÑO POTENCIAL

Alto

intervención.

Falta de Programa de mantenimiento preventivo (Cambio de accesorios).

CAUSA RAIZ Pérdida de la vida útil de junta flexible por desgaste.

APRENDIZAJE CLAVE

Causas:

- ✓ Se debe dar cumplimiento al programa de mantenimiento e inspecciones realizadas de los equipos, para así prevenir la pérdida de vida útil y futuras fallas sin adecuada
- E7. Falla en la integridad física del
- E7. Operación de activos por fuera de la vida útil.
- E7. Falta hoja de vida de equipos.

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Zona de Almacenamiento FECHA IN/AT 23/03/2023 HORA 07:30 A.M PLANTA Planta Ocaña CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Se presenta p rdida de contención en la válvula de entrada y salida de líquido y vapor del tanque de almacenamiento Planta Ocaña, se detecta con prueba jabonosa rutinaria.

IMAGEN REFERENCIA



DAÑO REAL Bajo

mantenimiento.

DAÑO POTENCIAL

Falta de supervisión de planes de

Falla en la ejecución del programa de CAUSA RAIZ mantenimiento.

APRENDIZAJE CLAVE

• Falla en la integridad física del equipo por inadecuada ejecución de las inspecciones periódicas establecidas en el programa de mantenimiento.

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA













LUGAR DEL ACCIDENTE Vía Cerro Gordo Mosquera

Cundinamarca

FECHA IN/AT 11-03-2023

HORA 06:17 am

PLANTA Mosquera CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El Conductor distribuidor sale de planta Mosquera hacia su ruta a las 5:58 a.m., en el puente llamado vía Cerro Gordo Mosquera Cundinamarca, pierde el control del vehículo ocasionando volcamiento al costado derecho de la vía, lo cual produce que los cilindros salgan expulsados del vehículo y uno de ellos se averíe y se tenga la perdida de contención de 18 kilos.

averie y se tenga la perdida de contención de 18 kilos.
Al sitio asiste Bomberos Mosquera y Policía de tránsito, quienes evidencian el estado de alicoramiento del conductor, por lo cual es trasladado en primera instancia al centro médico para realizarle la prueba en sangre de detección de alcohol, mientras bomberos la zona e hizo inspección del área, la perdida de contención de un cilindro de 18 kilos el cuál retiran hacia zona despejada para evitar cualquier afectación

El resultado para la prueba de alcohol arrojo grado 2, lo que genera inmovilización del vehículo y traslado a patios.



DAÑO REAL

CAUSA ASOCIADA

Condiciones riesgosas de la vía por presencia de lodos en carretera debido a la lluvia

DAÑO POTENCIAL

CAUSA RAIZ

Comportamiento inseguro por parte del conductor por incumplimiento de la política de alcohol y drogas.

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Parada de emergencia en Planta Mosquera, socialización con los conductores sobre la importancia del manejo preventivo de la toma de conciencia, anticipación al riesgo y estado en el que debemo presentarnos a la labor.
- Realización de pruebas de alcoholimetría a todo el personal en plantas principales y secundarias Capacitación sobre uso de alcoholímetros a líderes
- Verificación de condiciones de salud para salida a ruta

IMAGEN REFERENCIA



VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA

Accidente de trabajo mortales: Son aquellos accidentes en los cuales se presenta la fatalidad del trabajador.

normatividad legal vigente.

CLASIFICACIÓN

Los eventos de seguridad de personas se clasifican en

accidentes Leves, graves y Mortales de acuerdo a la

Accidentes de trabajo graves: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, humero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como, aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza del campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.

Accidentes de trabajo leves: Son aquellos accidentes en los cuales el trabajador no sufre una lesión grave.

MORTALES

GRAVES

LEVES











SEGURIDAD DE PERSONAS

Trabajamos en pro de las **personas**, en sus valores, creencias, en sus comportamientos y actitudes respecto a la seguridad, para reducir la accidentalidad que impacta a nuestros colaboradores, terceros y comunidad. Las principales líneas de acción son la creación de una cultura de seguridad basada en comportamientos con personas competentes y saludables.

A continuación, veremos las lecciones aprendidas de seguridad de personas más relevantes que se presentaron en el transcurso de los años 2021 y 2022 en las cuales se evidencia que los incidentes más recurrentes son las lesiones por caída a desnivel, impacto por cilindros y realización de movimientos inadecuados.

¿Cómo podemos evitar que suceda?

- Revisa siempre las condiciones del lugar.
- Mantén en buen estado tus equipos de protección personal.
- Aplica los pasos correctos para el manejo manual de carga.
- Mantén limpias y libres de obstáculos tus áreas de trabajo.
- Usa tus 3 puntos de apoyo.





LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Zona de Drenado de trasiego de

FECHA IN/AT 02/03/2022

05:00 PM

PLANTA Planta Croacia

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

En la zona de trasiego la manguera de GLP de la bahía de descargue # 3 se presenta fuga de GLP de tamaño mediano. La válvula de la manguera no tiene sello completo por lo que aún cerrada hay paso de GLP constante. Se genera pequeña nube de GLP en el sitio activando el sensor de Gas y posteriormente generando paro de emergencia en la operación. Aviso # 10063372.

Se realiza aviso al área de mantenimiento de Planta por parte de Operaciones para gestionar el mantenimiento correctivo de la manguera de glp, el área de mantenimiento valido la novedad, destapando la válvula, retirando el taco de hielo e instalándola de



DAÑO REAL

Medio

DAÑO POTENCIAL

Falta de limpieza del filtro según el Plan de mantenimiento.

Obstrucción de la válvula y Falta de mantenimiento e inspección de mangueras y válvulas.

APRENDIZAJE CLAVE

- ✓ Se debe dar cumplimiento al programa de mantenimiento e inspecciones realizadas de los equipos (mangueras y válvulas).
- ✓ Revisión periódica de mangueras y válvulas.

- E7. Falla de limpieza de filtros de válvulas.
- E7. Falta de inspección de equipos periódicamente de acuerdo al Plan de

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA











LUGAR DEL ACCIDENTE Caseta de Envasado FECHA IN/AT 17/02/2023 HORA 08:00 AM CONTRATISTA N/A **PLANTA** Planta Cartagena **DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS IMAGEN REFERENCIA** Se presenta p rdida de contención tier 3a, Una leve fuga en la bomba de GLP 20000040 de envasado, en una de las tapas laterales, al momento de arrancar, Se realiza aviso de mantenimiento 10062155; se toma la acción de operar con la bomba de respaldo. DAÑO REAL DAÑO POTENCIAL Medio CAUSA ASOCIADA Falta de Mantenimiento CAUSA RAIZ Desgaste de Piezas Por uso APRENDIZAJE CLAVE • Operación de activos por fuera de la vida útil y falla en la integridad física de los mismo. Se recomienda dar cumplimiento al programa de mantenimiento y realizar las

respectivas inspecciones correctamente y en el tiempo establecido.

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Zona de envasado FECHA IN/AT 03/02/2021 HORA 6:40 a.m.

PLANTA Planta Saravena CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Trabajador inicia jornada laboral realizando actividad de sellado de cilindros y al momento de mover el cilindro de 15 kg, siente un fuerte dolor en la espalda que le impide seguir realizando la labor.



DAÑO REAL Bajo

CAUSA ASOCIADA

Incorrecto procedimiento de levantamiento de cargas

CAUSA RAIZ No realizar flexión de rodillas y giro completo del cuerpo al mover el cilindro

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Realizar el reporte oportuno de su estado actual de salud.
- 2. Consultar con la EPS cualquier dolencia que se presente.
- 3. Uso de la ayuda mecánica cuando sea necesaria

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD













LUGAR DEL ACCIDENTE Planta Maipú FECHA IN/AT 05/02/2021 HORA 02:00 p.m.

PLANTA Planta Maipú CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El viernes 05 de febrero del 2021, a las 02:00 p.m horas. El Operador de servicio de limpieza y relleno de bateas, quién se desempeña en este cargo entre 1 a 2 años por medio de la empresa "Osvaldo Barahona". Al momento del accidente el trabajador se encontraba en la tarea de extracción del nuevo jabón potásico, desde un tambor metálico de 208 litros en el costado oriente de mesa 1 (debajo de la mesa), en ese momento el Operador apoya su mano izquierda en el borde superior del tambor (usaba guantes de nitrilo con puño bordado), mientras con su mano derecha revolvía este nuevo jabón potásico que tiene mayor densidad. El borde del tambor presenta un borde filoso, lo que provoca corte en dedo de su mano izquierda.



DAÑO REAL Bajo DAÑO POTENCIAL Medio

CAUSA ASOCIADA Defecto del borde (filoso) de la batea

CAUSA RAIZ

No realizar el mantenimiento de las bateas (falta de análisis de identificación de peligros)

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Estar atento a las condiciones del piso.
- 2. Falta de identificación del riesgo.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Zona de Trasiego FECHA IN/AT 17/02/2023 HORA 11:00 AM

PLANTA Planta Saldaña CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Se presenta P rdida de contención en válvula de 2" de líquido en la zona de trasiego.

Se realiza reporte por parte del administrador de planta e informa al área de mantenimiento de la situación, la cual realiza cambio de empaquetadura ya que los empaquen no hacían sello.

IMAGEN REFERENCIA



DAÑO REAL

Bajo

DAÑO POTENCIAL

Medio

CAUSA ASOCIADA

Falta de mantenimientos preventivos

CAUSA RAIZ

Desgaste

APRENDIZAJE CLAVE

✓ Es necesario que el personal aplique correctamente los check list operacionales como barreras preventivas para evitar cualquier escenario de pérdida de contención; adicionalmente a través de la buena gestión de mantenimiento se debe garantizar las frecuencias de cambios a componentes críticos.

Causas:

- Falla en la integridad física del equipo.
- Alteración de la integridad de los activos.
- Omisión del plan de mantenimiento.

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA













LUGAR DEL ACCIDENTE Zona de trasiego FECHA IN/AT 08/02/2023 HORA 04:00 PM **PLANTA** Planta Bucaramanga CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Se presenta pérdida de contención tier 3a, en la primera válvula de alivio ubicada después de la salida de GLP del tanque número 20000015, se realiza una revisión observando una pérdida de contención en forma de burbujas.

Se detecta por alarma sonora intermitente del sistema de detección de GLP que esta adjunta al tanque.

La alarma sonó dos veces de forma consecutiva y en conjunto con mantenimiento se identificó la perdida de contención, para corregir se realiza apertura de una de las válvulas de corte ubicada aguas arriba para liberar presión.



DAÑO POTENCIAL Medio Tramo de tuberia cerrado sin lugar CAUSA ASOCIADA Aumento de donde liberar presión

APRENDIZAJE CLAVE

• La presión del tramo de tubería donde se presentó la fuga por causa de activación de la válvula de alivio se debió a causa del aumento de temperatura y en conjunto con un tramo de tubería cerrado sin lugar donde liberar presión, se deben revisar el cierre y apertura oportuna de válvulas cercanas al tramo de tubería cerrado.

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA

LECCIÓN APRENDIDA

Puerto Salgar **LUGAR DEL ACCIDENTE** FECHA IN/AT 16/02/2021 HORA 11:40 p.m. Planta Puerto Salgar PLANTA CONTRATISTA N/A **DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS IMAGEN REFERENCIA** El colaborador una vez terminado la tarea de envasado se encontraba transportando cilindros al área de pintura, cuando un cilindro que estaba en remonte le cae en la espalda. DAÑO REAL Bajo DAÑO POTENCIAL Alto Incorrecto remonte de cilindros Falta de mantenimiento de CAUSA ASOCIADA **CAUSA RAIZ** (cauchos de plataforma en mal cauchos de la plataforma estado) **APRENDIZAJE CLAVE** 1. Identificación oportuna del riesgo y peligro al momento de realizar su labor 2. No tener distracciones cuando se está conducción













Bodega municipio **LUGAR DEL ACCIDENTE** de Tamesis

FECHA IN/AT 08/03/2021 5:47 p.m.

PLANTA CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El colaborador se encontraba realizando el conteo de los cilindros en la carrocería del vehículo para finalizar la labor del día, cuando se disponía a bajar de espaldas, se enredó con el rodillo de descargue de cilindros que tiene la carrocería y cayó al piso, afectando la espalda y la cadera. El empleado fue trasladado con fuerte dolor a la IPS del municipio de Támesis donde le prestaron la atención correspondiente.





Altura aproxim ada 1.20

DAÑO REAL Medio

DAÑO POTENCIAL Alto

Adoptar posición incorrecta al CAUSA ASOCIADA descender de vehículo con apoyo en el rodillo.

Omitir procedimiento seguro de descenso de carrocería del vehículo.

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Identificación de peligros y riesgos en la operación
- 2. Supervisión permanente de la operación en campo de los conductores de venta directa

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Plataforma de envasado

FECHA IN/AT 25/01/2023

HORA 03:15 pm

PLANTA

Planta Guarne

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Se encontraban el operario de lavado y pintura, operario II y el supervisor de plataforma en la zona de envasado que manifiestan que de repente se estalla la manguera flexible que conecta al pistón de llenado de una báscula, el supervisor inmediatamente cierra la

válvula de bola que da paso desde la flauta a los pistones de llenado y verifica en caseta de bombas para cerrar válvulas, manifestando que se había estallado la segunda manguera y acto seguido se estallan dos más, liberando el gas acumulado en el tramo que

conecta de la válvula de bola a los pistones; No se encontraba ninguna operación en curso, ningún equipo encendido y el manómetro de la flauta de envasado marcaba 300 psi.



DAÑO REAL

Medio

DAÑO POTENCIAL Alto

Falla en la ejecución de procedimientos operativos

CAUSA RAIZ Sobrepresión por cierre de Bypass

APRENDIZAJE CLAVE

Para que estos eventos no vuelva a suceder es necesario:

1.Bloqueo de By-pass.

2. Revisión por parte de personal competente.

3. Aplicación del procedimiento de envasado.

Causas:

E6: Falla en la ejecución de procedimientos

operativos

E6: Operación por fuera de limites

E6: Disciplina operativa

E6. Falla en la operación de activos.

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA













LUGAR DEL ACCIDENTE Zona de trasiego de GLP

FECHA IN/AT 12/01/2023

HORA 02:00 PM

PLANTA Planta Yumbo

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Se realizaba el descargue de cisterna de GLP en la zona de trasiego de Planta Yumbo, el conductor intento arrancar el vehículo tractocamión por motivos de que no estaba ubicada la señalización de Peligro y conos de seguridad en la parte delantera del tractocamión para evitar incidentes de acuerdo al procedimiento, se reporta casi accidente por motivo de arranque de Cisterna conectada de la manguera en la zona de trasiego, aviso por el Operario I al conductor del tractocamión.

IMAGEN REFERENCIA



DAÑO REAL

Medio

El procedimiento de trasiego de siguió hasta CAUSA ASOCIADA un punto y luego fue omitido (cumplimiento DAÑO POTENCIAL

Falta de Instalación de los avisos y conos de seguridad en el procedimiento de trasiego de GLP.

APRENDIZAJE CLAVE

- ✓ Se debe dar cumplimiento total al procedimiento de trasiego de GLP en cisterna, realizando el paso a paso de manera correcta para evitar incidentes.
- √ Realizar programa de entrenamiento en campo que incluya al personal involucrado y evaluar de manera periódica el cumplimiento de los procedimientos operacionales.

Causas

• E6. Falla en la ejecución correcta de los procedimientos operacionales.

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE

Instalación cliente

FECHA IN/AT 10/03/2021

8:30 a.m.

PLANTA

CONTRATISTA

N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

A las 8:30 am el colaborador se encontraba en instalación de cliente, al momento de subir a la carrocería siente un "tironazo" en su pierna derecha de la parte del glúteo hacia la rodilla, inicialmente no presta atención ni reporta inmediatamente, al dolor ir intensificándose reporta a la coordinadora de rutas y despachos quien informa al área HSE



DAÑO REAL

bajo

DAÑO POTENCIAL

Medio

CAUSA ASOCIADA

Movimiento inadecuado al momento de ascender al vehículo

CAUSA RAIZ

Falta de práctica segura al realizar actividades monótonas (incorrecto procedimiento de ascenso al vehículo)

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Realizar un apoyo adecuado (tres puntos de apoyo) al momento del ascenso o descenso del vehículo
- 2. Concentración en la tarea sin importar su grado de dificultad











LUGAR DEL ACCIDENTE Barrio zamorano Cliente

FECHA IN/AT 11/03/2021 HORA 6:30 a.m.

PLANTA

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El Conductor del vehículo placas SXJ-070 se encontraba cargando los cilindros donde el cliente en el barrio Zamora en la Ciudad de Palmira, en el momento de colocar el cilindro en la parrilla del vehículo se le cayo y le golpeo el pie derecho, generándole una lesión en el empeine con 3 días de incapacidad.

IMAGEN REFERENCIA





DAÑO REAL Medio

Falta de precaución al ubicar y CAUSA ASOCIADA asegurar el Cilindro en la parrilla del vehículo. (base del cilindro en mal estado)

4. Capacitación en análisis de riesgos y prevención de accidentes.

DAÑO POTENCIAL Alto

Incorrecto procedimiento en el CAUSA RAIZ proceso de cargue y descargue de cilindros.

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Cumplimiento del procedimiento correcto para cargue y descargue de cilindros.
- 2. Identificación del riesgo y peligro al momento de descargar y cargar cilindros.
- 3. Reporte preventivo de falta de reatas para asegurar los cilindros en las parrillas.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Zona de Almacenamiento FECHA IN/AT 07/01/2023 HORA 07:00 AM CONTRATISTA N/A PLANTA Planta Ocaña

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Se presenta p rdida de contención en el tapón interno del Rotogage del tanque de almacenamiento, el área de mantenimiento realiza mantenimiento correctivo con cambio de tapón al siguiente día.



DAÑO REAL DAÑO POTENCIAL Medio Bajo CAUSA RAIZ Alteración con adición de piezas al Falta de Mantenimiento a **CAUSA ASOCIADA** piezas nuevas de activos

APRENDIZAJE CLAVE

✓ El diseño e instalación inadecuada de los elementos asociados a los equipos y dispositivos críticos nos reduce sustancialmente la posibilidad de la ocurrencia de eventos no deseados en nuestros procesos..

Causas:

- Falla en la integridad física del equipo.
- Alteración de la integridad de los activos.

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA













LUGAR DEL ACCIDENTE Zona de trasiego FECHA IN/AT 02/01/2023 HORA 07:30 AM CONTRATISTA N/A Planta Bucaramanga **DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS IMAGEN REFERENCIA** Se presenta pérdida de contención tier 3a, en el vehículo carrotanque LLO 934, la fuga se presenta en la tubería que se une con el carretel suministrador, la perdida de GLP es constante; no se suspende la actividad del vehículo por necesidad logística. DAÑO REAL DAÑO POTENCIAL Medio Bajo Falla en la ejecución del Plan **CAUSA ASOCIADA** Desgaste en unión Giratoria de Inspecciones

APRENDIZAJE CLAVE

• Operación de activos por fuera de la vida útil, Se recomienda realizar las respectivas inspecciones correctamente con los tiempos establecidos en el plan de inspecciones.

VIVE LA SEGURIDAD, CUIDA TU VIDA

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Instalación cliente FECHA IN/AT 14/03/2021 HORA 9:50 a.m.

PLANTA CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Trabajador se encontraba en zona de cliente final, realizando la entrega de 2 cilindros de 15 kg llenos (28 peso aprox.) y recoger dos vacíos, al momento de realizar el descargue el compañero se monta a la carrocería y se los alcanza para que el los reciba, al momento ya de subir los vacíos termina de sentir un dolor mas fuerte en su zona inguinal que no le permite moverse adecuadamente, el compañero lo lleva a clínica e informa al administrador, quien avisa a HSE.



DAÑO REAL bajo

CAUSA ASOCIADA

Posición inadecuada para el levantamiento de cargas

CAUSA RAIZ

DAÑO POTENCIAL

Fuerza y alcance inadecuado (no realizar el levantamiento de cargas de manera correcta)

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Identificar adecuadamente síntomas anormales en la salud.
- 2. Consultar con la EPS cualquier dolencia que se presente.
- 3. Postura adecuada al momento de realizar un levantamiento de cargas.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

colgas









N/A

parqueadero del FECHA IN/AT 09/07/2021 **LUGAR DEL ACCIDENTE** HORA 8:00 p.m. hotel - pernoctar

PLANTA

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El colaborador estaba coordinando con un compañero para que parqueara bien el vehículo tri991 y cuando le estaba avisando para que retrocediera, cuando se movió a la parte izquierda sintió que piso en falso y se cayó a un hueco que estaba en el sitio ocasionando un dolor fuerte en la rodilla derecha.



DAÑO REAL Medio

DAÑO POTENCIAL Alto

No identificar condición CAUSA ASOCIADA locativa (hueco en el suelo) **CAUSA RAIZ**

Falta de atención y análisis de los peligros y las condiciones del piso en los clientes.

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Estar atento a las condiciones del piso.
- Falta de identificación del riesgo.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

SEGURIDAD DE **PROCESOS**














LECCIONES APRENDIDAS PRIMER TRIMESTRE



LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE FECHA IN/AT 23/12/2021 12:40 a.m PLANTA PUERTO ASIS

PLANTA PLANTA PUERTO ASIS CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El colaborador se encontraba realizando labores de sellado de cilindros en planta, haciendo uso de una campana de sellado, cuando siente un leve corrientazo abre e inspecciona la campana, no encuentra ninguna inconsistencia en su estructura por lo que la cierra y prosigue en su trabajo, pasado unos segundos se genera una descarga eléctrica lo que produce la quemadura en el antebrazo izquierdo por contacto directo con la campana y debe pedir ayuda al compañero para que desconecte el equipo y así poder soltarla.



DAÑO REAL Medio

Descarga eléctrica (utilizar equipos o herramientas defectuosas)

DAÑO POTENCIAL Alto

CAUSA RAIZ Falta de formación del operario para realizar el mantenimiento y el

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Capacitación por área de mantenimiento para estas actividades no rutinarias.
- 2. Uso de EPPS y dotación completa.
- 3. Instructivos claros para realizar la tarea.












LUGAR DEL ACCIDENTE FECHA IN/AT 18/01/2022 HORA 12:18 m Plataforma PLANTA Saldaña CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El colaborador se encontraba revisando las medidas de la cisterna y bajo por la escalera, luego subió a la plataforma por la zona de descargue de cilindros, tomó el densímetro, luego procedió a bajar de la plataforma por la parte lateral hacia la zona de trasiego, donde no hay escalera, al dar el paso sintió un vacío y el pie se le dobló ocasionando dolor en el pie derecho.



DAÑO REAL Medio Descender de plataforma de CAUSA ASOCIADA

DAÑO POTENCIAL Alto

No contar con escalera para descenso CAUSA RAIZ oportuno por la parte de plataforma que colinda con trasiego

APRENDIZAJE CLAVE

1. Asegurar las vías de acceso seguras.

manera ineducada

- 2. No saltar de la plataforma al piso
- 3. Transitar por las zonas seguras para ascenso y descenso de plataforma.
- 4. Cumplir con las normas de seguridad.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD



CERO PERSONAS ACCIDENTADAS CERO ACCIDENTES VIALES CERO PÉRDIDAS DE CONTENCIÓN CERO PÉRDIDAS FINANCIERAS **CERO INCIDENTES AMBIENTALES**













TRABAJAMOS POR **SEGUIR SIENDO LOS NUMERO** 1 **CON TODA SEGURIDAD**

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Valle del Cauca Yumbo

FECHA IN/AT 10-02-2022

HORA 5:20am

PLANTA

Yumbo

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El Colaborador se encontraba realizando actividades de envasado de GLP en la Plataforma de Yumbo, al momento de tomar un cilindro de 18kg del nivel uno, se le cayó otro cilindro del lado izquierdo del nivel dos remontado, generándole un machucón en el dedo No. 2 de la mano derecha lo cual lo reportó a su jefe inmediato para dirigirse a un centro médico.





DAÑO REAL

Medio

DAÑO POTENCIAL Alto

Incorrecto arrume de cilindros al dos.

Desnivel del suelo de la Plataforma

APRENDIZAJE CLAVE

Gestionar el Mantenimiento preventivo y correctivo del suelo en mal estado, desnivelados y los cauchos deteriorados en la Plataforma de envasado.

Realizar un correcto procedimiento para arrume de cilindros remontados de dos niveles y así poder evitar las caídas de cilindros. Realizar por parte del colaborador de operaciones un respectivo análisis de peligros y riesgos en la plataforma, en el cargue y descargue de cilindros, envasado de GLP, sellado de cilindros.













LUGAR DEL ACCIDENTE Cliente Aliado Belalcazar

FECHA IN/AT 04/02/2022

HORA 10:30 am

PLANTA Manizales

CONTRATISTA N.A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El conductor se encontraba en el Municipio de Belalcázar, Caldas entregando un pedido de cilindros al cliente de la zona y al momento de descargar un cilindro de la parrilla del vehículo se cayó generándole un machucón en el dedo No 4 de la mano izquierda, continúo realizado la entrega de cilindros y en horas de la tarde lo reporto a su jefe inmediato.

las parrillas del vehículo.



DAÑO REAL Medio

Terreno desnivelado del cliente y se CAUSA ASOCIADA caen los cilindros en movimiento en DAÑO POTENCIAL Alto

CAUSA RAIZ

Base del cilindro en regular estado que no permite su estabilidad.

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Análisis e identificación de los riesgos al realizar actividades de cargue y descargue de cilindros en vehículo.
- 2. Asegurar el buen estado de las parrillas y reatas de los vehículos
- 3. Realizar una distribución adecuada de acuerdo con el peso para la estabilidad del vehículo.
- 4. Correcto procedimiento para cargue y descargue de cilindros en vehículo.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Generador de planta FECHA IN/AT 03/08/2022

HORA 02:10 p.m.

PLANTA

Mosquera

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Operario de mantenimiento reporta que se encontraba haciendo mantenimiento preventivo al equipo de planta generadora de energía eléctrica en el cual una de las mangueras se soltó generando un derrame de 2 mts2 (5 galones de aceite derramado) aprox.







DAÑO REAL

Sobreexposición

CAUSA ASOCIADA

Sobrepresión del sistema de lubricación.

CAUSA RAIZ Ruptura de sello de filtro.

APRENDIZAJE CLAVE

Gestionar Kit de derrames apto para derrames construcción de diques de contención en planta generadora verificar sellos e instrumentación del sistema antes, durante y después de realizados los mantenimientos preventivos











SEGURIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

Nos comprometemos a controlar los aspectos ambientales, con el fin de evitar impactos ambientales negativos en la ejecución de las actividades de la organización. Asimismo, queremos fortalecer una cultura que garantice el cuidado por el medio ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación y la sostenibilidad de la compañía.

A continuación, veremos las lecciones aprendidas de la seguridad de gestión ambiental más relevantes que se presentaron durante el año 2022, donde se evidencia un incidente ambiental por derrame en las instalaciones de la compañía.

¿Cómo podemos evitar que suceda?

- Ejecutando un plan de mantenimiento preventivo de los equipos.
- Realizando inspecciones preoperacionales de los equipos
- Capacitándonos para evitar derrames.
- Asegurando que los equipos que usan aceites tengan diques de contención de derrames.
- Revisa que el lugar cuente con kit de derrames cercano



LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE FECHA IN/AT 15/02/2022 HORA 3:30 p.m. **URIBIA DEPOSITO SANTA** CONTRATISTA NA **PLANTA**

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El día sábado 15 de enero de 2022, el colaborador comenta que se encontraba en el municipio de Uribia visitando a un cliente, al momento de subir un tanque de 100 libras vacío, se le resbaló y le cayó en el pie izquierdo, afectando parte del empeine. Como no sintió dolor, siguió laborando. Al llegar a su vivienda y quitarse las botas, sintió un dolor en la parte afectada. El día domingo 16 de enero, se contacta con jefe inmediato para reportar evento sucedido el día anterior.



Bajo DAÑO POTENCIAL Medio DAÑO REAL Falta de concentración CAUSA RAIZ Exceso de confianza

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Reportar de manera oportuna los accidentes de trabajo
- 2. Identificar los riesgos y peligros en el área de trabajo
- 3. Realizar levantamiento correcto de cargas
- 4. Estar concentrado en la labor que se realiza







PLANTA







LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE

Cliente Tecno sur Villa
Rica Cauca

FECHA IN/AT 05-03-2022

HORA 5:00pm

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Popayán

El Colaborador se encontraba realizando actividades de trasiego de GLP en el cliente Tecno sur Cauca, al momento de revisar el indicador de nivel del tanque estacionario, se paró sobre la manguera de GLP que estaba en el piso y le causó una torcedura en el tobillo del pie izquierdo.



DAÑO REAL Medio

CAUSA ASOCIADA

Condición insegura donde el cliente

CAUSA RAIZ el área

CAUSA RAIZ el área

APRENDIZAJE CLAVE

Cumplimiento de las Políticas de Seguridad Vial Horas de descanso para la prevención de la fatiga en conductores. Programación de mantenimientos correctivos y preventivos del vehículo sin contratiempos con la operación. Gestión de acuerdos de servicios con el área comercial para evitar las jornadas extensas de trabajo

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Calle 19 con carrera 30
Paloquemado FECHA IN/AT 02/06/2022 HORA 01:30 p.m.

PLANTA Mosquera CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Por evadir un hueco, dos vehículos frenan intempestivamente y el vehículo de la compañía que se encontraba detrás frena e impacta con uno de los vehículos de adelante ocasionando choque múltiple afectando baúl, placa y defensa.



DAÑO REAL Alto

DAÑO POTENCIAL Sobreexposición

CAUSA ASOCIADA No conservar la distancia de seguridad.

CAUSA RAIZ competencia.

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Socialización de lección aprendida por parte del conductor a su equipo de trabajo.
- 2. Ejecutar las pruebas de idoneidad por entes competentes.
- 3. Fortalecer el proceso de selección con respecto a la experiencia obtenida se ajuste al cargo.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD













LUGAR DEL ACCIDENTE Av regional a la altura del

FECHA IN/AT 02/06/2022

HORA 01:30 p.m.

Cotranscol

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El vehículo de placas JKW021 el cual era conducido por el señor Miguel Ángel Restrepo se encontraba transitando por la avenida regional a la altura del Sena sentido sur- norte, carril derecho delante de este se encontraba un vehículo particular, el cual se ve obligado a frenar por imprudencia de un motociclista que se cruza bruscamente, provocando esto el impacto del vehículo perteneciente a la empresa Norgas con el vehículo particular.



DAÑO REAL

PLANTA

Alto

DAÑO POTENCIAL

Sobreexposición

CAUSA ASOCIADA Exceso de confianza

Distracción y no guardar la distancia de Seguridad.

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Socialización de lección aprendida por parte del conductor a su equipo de trabajo.
- 2. Reforzar el conocimiento en señalización y normatividad de tránsito.
- 3. Continuar con el seguimiento por GPS de vehículo.
- 4. Generar consciencia sobre el cuidado de los activos de la compañía.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE CÚCUTA

FECHA IN/AT 24/03/2022

HORA 9:20 a.m.

PLANTA

PLANTA CÚCUTA

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El día Jueves 24 de marzo del 2022, el colaborador comenta que se encontraba en cliente cuando se dispuso a rodar un cilindro, en esta acción se le enreda el guante en la manija y le dobla la mano.



DAÑO REAL Medio

DAÑO POTENCIAL Alto

CAUSA ASOCIADA

Falta de percepción del riesgo

CAUSA RAIZ Exceso de confianza

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Estar concentrado en la labor que se realiza
- 2. Identificar los riesgos y peligros en el área de trabajo
- 3. Evitar distracciones en el puesto de trabajo










LUGAR DEL ACCIDENTE FECHA IN/AT 14/04/2022 HORA 14:00 pm Plataforma Planta

PLANTA Croacia CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El colaborador se encontraba en planta descargando cilindros vacíos de la parrilla superior y uno de los cilindros llenos de 18 kg que se encontraba en la parte superior de la parrilla se cayó y le golpeó el pie izquierdo en la parte del empeine, termina de descargar el vehículo y se retire la bota, en ese momento se observa inflamado el pie generándole dificultad para apoyarlo.



DAÑO REAL Bajo

CAUSA ASOCIADA

Parrilla de vehículo en estado

DAÑO POTENCIAL Medio

Parrilla de vehículo que no permite estabilidad encima de los cilindros

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Análisis e identificación de los riesgos al realizar actividades de cargue y descargue de cilindros en parrilla de vehículo.
- 2. Asegurar el buen estado de las parrillas de los vehículos.
- 3. Realizar un correcto ajuste con reata de los cilindros en el vehículo y asegurarse de su posición estable al momento de descargar.
- 4. Correcto procedimiento para cargue y descargue de cilindros en vehículo.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Via Yolombo-Vegachí

FECHA IN/AT 03/06/2022

HORA 07:40 a.m

Croacia. **PLANTA**

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El conductor Dairo Elías mira, se encontraba conduciendo el vehículo de placas JKW022 por la vía que conduce de Yolombo a Vegachí a la altura de la vereda la Bacana, el conductor en mención iba adelantar un furgón, en ese instante venía una buseta con la cual iba a colisionar de frente al vehículo por lo cual frenó de emergencia patinando y colisionando contra el furgón del tercero.



DAÑO REAL

Alto

DAÑO POTENCIAL

Sobreexposición

CAUSA ASOCIADA No respetar las señales de transito CAUSA RAIZ

Imprudencia y exceso de confianza

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Socialización de lección aprendida por parte del conductor a su equipo de trabajo.
- 2. Reforzar el conocimiento en señalización y normatividad de tránsito.
- 3. Continuar con el seguimiento por GPS de vehículo.











Km 3 vía ramal Soacha LUGAR DEL ACCIDENTE

FECHA IN/AT 18/03/2022

05:00 a.m.

Mosquera PLANTA

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Luego de cruzar el peaje de Mondoñedo a Soacha, había una niebla espesa, en el km 3 se presentó un accidente de una moto que venía adelantando a una volqueta, la moto se estrelló de frente contra la tractomula y al frenar en seco y con la poca vista, frenó el conductor su vehículo sin embargo el carro golpeo por la parte trasera de la tractomula.

IMAGEN REFERENCIA



DAÑO REAL

DAÑO POTENCIAL

Sobreexposición

CAUSA ASOCIADA

Exceso de Velocidad, Condiciones de la vía

No conservar la distancia, Condiciones

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Política de uso de vehículos Administrativo, Mantenimiento de Flota, Mantenimiento planta y Comercial y Capacitar al personal en mención en seguridad vial, planeación de viajes (paradas y pernotar).
- 2. Socialización de lección aprendida.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE

Vía Bogotá – Zipaquira.

FECHA IN/AT 18/04/2022

HORA 12:40 p.m

PLANTA Deposito Puente Aranda

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El técnico estacionario se desplazaba desde puente Aranda a Zipaquirá a realizar una revisión dirigiéndose por la autopista norte en un bache (daño en la vía) un carro freno inmediato ya que en el momento la reacción fue frenar de inmediato, pero por las fuertes lluvias el frenado de la moto no fue lo esperado perdiendo agarre en el pavimento, ocasionando la caída del técnico en el costado derecho del cuerpo lastimando el pie derecho, torso y brazo.



DAÑO REAL Medio

DAÑO POTENCIAL Alto

Falta de atención en el detalle al momento de conducir.

No conservar la distancia de seguridad.

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Curso de manejo defensivo.
- 2. Cumplimiento de Normas de tránsito.
- 3. Cumplir con las reglas de vida.













FECHA IN/AT 09/05/2022 LUGAR DEL ACCIDENTE HORA 1:45 PM CÚCUTA

PLANTA CONTRATISTA N/A CINSA CÚCUTA

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El colaborador se encontraba realizando la actividad de troquelado de protectores, al momento de proceder con el troquelado de un protector haciendo uso de sus epp (guantes de seguridad), ubica la pieza en el troquel y procede a accionar la máquina utilizando los dos pulsadores; cuando se dispone a retirar la pieza (protector) de la prensa con la espátula(herramienta manual) sujetándola con su mano derecha, se dispone a agarrar el protector con la mano izquierda, en ese momento la máquina se activa ocasionando atrapamiento de los dedos meñique, anular y medio de la mano izquierda.



DAÑO REAL Medio DAÑO POTENCIAL Alto

Falla en maquina y uso CAUSA ASOCIADA incorrecto de herramientas

manuales

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Realizar los reportes de condiciones inseguras a través de formato en físico
- 2. Incluir dentro del programa de mantenimiento preventivo los elementos críticos de la maquina
- 3. No realizar trabajos con maquinas o equipos que presenten fallas
- 4. Hacer uso correcto y adecuado de las herramientas manuales
- 5. Acondicionamiento del troquel para acceso del protector

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

Condición y acto inseguro

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE

Vía Bucaramanga – Barrancabermeja Sector la

FECHA IN/AT 11/03/2022 fortuna

04:45 a.m.

PLANTA

Bucaramanga

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El conductor iba sentido Bucaramanga -Barrancabermeja y al llegar al pare y sigue vía la fortuna manifiesta que se le cerraron los ojos y golpeo un vehículo pequeño publico ocasionando que este así mismo golpeara una camioneta que estaba adelante, se reportó un pasajero lesionado del vehículo público que fue llevado para el hospital de Lebrija para revisión, ahí mismo el conductor tan pronto sucedieron los hechos llamo a la policía de carreteras y al jefe inmediato para comentar lo sucedió, luego procedió a llamar a la aseguradora.



DAÑO REAL

DAÑO POTENCIAL

Sobreexposición

CAUSA ASOCIADA Estado de la vía

CAUSA RAIZ

Micro-sueño

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. 1. Capacitar al personal logístico de la compañía en manejo defensivo.
- Retiro de punto del programa viales vitales.
- socialización de lección aprendida.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD













Bahondo-Giron, LUGAR DEL ACCIDENTE

FECHA IN/AT 26/02/2022 05:00p.m.

Bucaramanga PLANTA

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Por esquivar un hueco sobre la vía, el conductor tuvo que acercar el vehículo a la berma, el vehículo queda encunetado y no frena, por esa razón fue difícil maniobrar el vehículo y termino golpeando la parte lateral derecha contra las ramas del monte.





DAÑO REAL

Alto

DAÑO POTENCIAL

Sobreexposición

CAUSA ASOCIADA Estado de la vía.

Estado de la vía

APRENDIZAJE CLAVE

- Capacitar al personal administrativo que cuenta con vehículo de la compañía en manejo defensivo.
- 2. Socialización de lección aprendida.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE MOSQUERA

FECHA IN/AT 11-05-2022

HORA 8:00 AM

PLANTA CINSA MOSQUERA CONTRATISTA

NA

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El colaborador movilizaba a través de giros dos cilindros de 45Kg desde el área de soldadura hasta el área de normalizado, los tenía sujetados por el protector, en ese traslado uno de los cilindros se resbala y le genera golpe en el 4to dedo de la mano izquierda (dedo anular), entre los dos protectores de los dos cilindros generando herida



DAÑO REAL Medio

DAÑO POTENCIAL Alto

CAUSA ASOCIADA

No uso de ayudas mecánicas para traslado de cilindros

CAUSA RAIZ Condiciones de traslado inseguras

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Establecer estándar de seguridad para traslado seguro de cilindros
- 2. Hacer uso de ayudas mecánicas para el traslado de cilindros
- 3. Fabricación de ayudas mecánicas para cilindros de 45Kg













LUGAR DEL ACCIDENTE CÚCUTA FECHA IN/AT 13-05-2022 HORA 6:10 PM

PLANTA CINSA CÚCUTA CONTRATISTA NA

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Al desplazarse desde el almacén hacia la zona de almacenamiento de cilindros terminados, por disminuir camino hacia donde estaba cargando el camión con cilindros, decidió pasar por debajo de los percheros ubicados en zona de comedores y al agacharse para pasar golpea la cabeza con un punto de soldadura que sobresalía de la viga que conforma el perchero generándole una herida en la parte superior de la cabeza



DAÑO REAL Medio DAÑO POTENCIAL Alto

CAUSA ASOCIADA Transitar por zonas no peatonales

CAUSA RAIZ

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Transitar por vías de circulación establecidas dentro de planta
- 2. Validar adecuación de zonas de comedores para establecer un nuevo acceso al mismo
- 3. Analizar los riesgos presentes en mi ambiente de trabajo y tomar las medidas de control pertinentes

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Vía don Matías –Santa Rosa de Osos FECHA IN/AT 02/02/2022 HORA 09:18 p.m.

PLANTA Cotranscol CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El conductor se percata que se había estallado una llanta, luego pierde el control del vehículo y su posterior volcamiento.



DAÑO REAL Alto DAÑO POTENCIAL Sobreexposición

CAUSA ASOCIADA Cambio de vehículo y distracción.

CAUSA RAIZ

Exceso de velocidad, fatiga (Exceso de horas de conducción).

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Continuar trabajando con los conductores en campañas como fatiga, exceso de velocidad, estado del vehículo y condiciones de la vía etc.
- 2. Validar un posible control para las horas de conducción y descanso.
- 3. Socialización de la lección aprendida.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD













LUGAR DEL ACCIDENTE San José del pare – Boyacá

FECHA IN/AT 28/01/2022 HORA 11:20 p.m.

Cotranscol CONTRATISTA N/A PLANTA

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El vehículo tracto camión de la compañía intenta adelantar un camión sencillo, el camión frena antes de que la cisterna pueda adelantarlo, lo que ocasiona un choque con el cabezote de la cisterna.



DAÑO REAL

DAÑO POTENCIAL Sobreexposición

CAUSA ASOCIADA Exceso de Velocidad, Condiciones de la vía

CAUSA RAIZ

Imprudencia del conductor

APRENDIZAJE CLAVE

- No realizar actos inseguros como adelantar en una vía doble línea, no aumentar la velocidad en vías con hundimientos, identificar los riesgos en la vía.
- Continuar trabajando con los conductores en campañas como fatiga, exceso de velocidad, estado del vehículo y condiciones de la vía etc.
- Socialización de lección aprendida.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE

Carrocería Vehículo de distribución

FECHA IN/AT 20/05/2022

HORA 05:47 pm

PLANTA Guarne

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El colaborador se encontraba realizando transbordo de cilindros del vehículo de la empresa al del contratista Mario Tobon en el municipio del retiro, Antioquia. el conductor al pasar de un vehículo al otro, se resbala y se cae recibiéndolo uno de los tubos de la carrocería, ocasionándole un golpe en el costado de lado izquierdo del torso.

IMAGEN REFERENCIA



DAÑO REAL

Medio

DAÑO POTENCIAL Alto

Omitir procedimiento seguro de descenso y ascenso de vehículos.

Exceso de confianza Buenas CAUSA RAIZ prácticas de trabajo, operar sin exceder la confianza y sin prisa.

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Análisis e identificación de los riesgos al realizar actividades de cargue y descargue de cilindros en vehículo.
- 2. Capacitación en Ascenso y Descenso de vehículos (transbordo)
- 3. Correcto procedimiento para cargue y descargue de cilindros en vehículo.











Pasando el peaje de

FECHA IN/AT 23/06/2022 HORA 08:55 a.m

PLANTA Villavicencio CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El coordinador comercial y vendedor de estacionarios se dirigían de Villavicencio hacia Puerto Gaitan a visitar un proyecto, se trasladaban en vehículo de la compañía, pasando el peaje de la libertad sufren accidente de tránsito por estado del clima y de la vía (aceite) provocando pérdida de control del vehículo y colisión de costado derecho a un árbol.

IMAGEN REFERENCIA



DAÑO REAL Medio

DAÑO POTENCIAL Alto

CAUSA ASOCIADA

Condición en la vía

Factor humano y climático.

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Curso de manejo defensivo.
- 2. Reforzar el PESV en el área comercial.
- 3. Reforzar reglas de vida.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE

Chile

FECHA IN/AT 08/06/2021

HORA 08:00 a.m.

PLANTA

N/A

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Ayudante envasado, mientras suelta eslingas desde el costado del camión, es arrollado por otro camión particular que transita en sentido contrario. Esto ocurre frente a local de Distribuidor R y F SPA de la ciudad de Osorno. La descarga de cilindros en este Distribuidor se realiza desde la vía pública, debido a que el local no cuenta con espacio suficiente para que el camión ingrese al local.

Producto del incidente, el colaborador sufre contusiones a nivel torácico.

IMAGEN REFERENCIA



DAÑO REAL

DAÑO POTENCIAL

Sobreexposición

CAUSA ASOCIADA

No estar atentos a las condiciones del entorno

descargar y cargar cilindros desde la vía pública.

APRENDIZAJE CLAVE

Para aquellos casos, donde las condiciones del local de distribución, obliguen a descargar y cargar cilindros desde la vía pública, se deberá realizar una revisión previa del entorno y luego señalizar el área, de tal manera de advertir de los trabajos realizados a transeúntes y vehículos que circulen por el lugar.













LUGAR DEL ACCIDENTE

variante espinal- guamo, municipio del espinal

FECHA IN/AT 03/03/2021

HORA 01:00 p.m.

PLANTA N/A CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El conductor venia cargado de Cupiagua con destino a Villa Garzon, sobre el municipio del espinal disminuye la velocidad para permitir el adelantamiento de otro vehículo, al retomar la marcha, siente un golpe fuerte en la cisterna, al verificar los espejos se percata del impacto de una motocicleta con dos pasajeros por la parte posterior de la cisterna. El conductor de la motocicleta no contaba con licencia para conducir, la moto no tiene seguro ni técnico mecánica. El conductor transitaba a una velocidad de 53 km/h reduce a 28 km/h para dar paso a la camioneta que pretendía adelantar. Muere de ocupante de la motocicleta y el otro ocupante de la motocicleta se encuentra herido (no se conoce el estado).

IMAGEN REFERENCIA





DAÑO REAL

Sobreexposición

DAÑO POTENCIAL Sobreexposición

DAÑO REAL Medio

CAUSA ASOCIADA

Comportamiento inseguro en

Incorrecta alineación de los

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Realizar inspección del Lugar antes de maniobrar.
- 2. Identificación del riesgo y peligro al momento de conducir.
- 3. Concentración y disponibilidad de tiempo para la tarea.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE

Plataforma Planta

FECHA IN/AT 30/06/2022 HORA 14:00 pm

PLANTA Caucasia

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El colaborador manifiesta que se encontraba cargando el vehículo para salir a segunda ruta, al momento de cerrar la puerta de la carrocería, el cilindro que estaba remontado y más cerca a la puerta de la carrocería se novio y golpeo contra la puerta, no alcanzó a retirar la mano y su dedo meñique derecho quedo atrapado en medio del cilindro y la puerta, el impacto produjo un golpe que ocasiono ruptura de piel.



DAÑO POTENCIAL Alto

CAUSA ASOCIADA

Inestabilidad en el remonte de cilindros

Remonte inadecuado de cilindros en pasillo de carrocería

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Analizar e identificar los riesgos al realizar actividades de cargue y descargue de cilindros en vehículo.
- 2. Realizar una labor consciente y con autocuidado.
- 3. Asegurar la estabilidad de los cilindros al momento de ubicarlos en la carrocería
- 4. Evitar exceder la capacidad de carga de los vehículos

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD









LUGAR DEL ACCIDENTE FECHA IN/AT 15/07/2022 HORA 07:30 am Plataforma Planta PLANTA Saldaña CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El colaborador manifiesta que se encontraba manipulando un cilindro de 18 Kg, cuando realizo mal una fuerza generando dolor en la espalda.



DAÑO REAL Medio

CAUSA ASOCIADA

DAÑO POTENCIAL Alto

Levantamiento inadecuado de cilindros

No cumplir con el estándar de levantamiento manual de cargas.

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Reforzar estándar de manejo de Cargas.
- 2. Reinducción de SST Procedimiento adecuado de reporte de accidentes e incidentes de trabajo.
- 3. Reforzar las reglas de vida.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE

Vía san José de la montaña - Toledo

FECHA IN/AT 14/01/2021

HORA 07:08 a.m.

PLANTA

N/A

CONTRATISTA N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El conductor se trasladaba hacia el municipio de Toledo, al llegar a una parte de la vía estrecha sin pavimentar de doble vía, se encuentra con un vehículo tipo NPR (Mod aprox 2010-2011) transportador de leche en sentido contrario, el vehículo propio se a orilla totalmente y suspende la marcha al evidenciar que el tercero conduce sin precaución y no se detiene sin embargo el vehículo tercero colisiona en la parte lateral izquierda del vehículo propio.







DAÑO REAL

Alto

DAÑO POTENCIAL

Sobreexposición

CAUSA ASOCIADA Exceso de velocidad del tercero.

CAUSA RAIZ

Imprudencias del tercero.

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Cumplimiento de políticas de seguridad vial de la compañía.
- 2. Identificación del riesgo y peligro al momento de conducir.
- 4. Capacitación en manejo defensivo al personal conductor de la compañía.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD













Vía Tulua- Andalucia, sector el Puente de las mariposas

FECHA IN/AT 05/01/2021

CONTRATISTA N/A

LUGAR DEL ACCIDENTE

Cliente

FECHA IN/AT 30/07/2022 HORA 13:30pm

PLANTA Croacia

CONTRATISTA N.A

LECCIÓN APRENDIDA

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El Conductor se trasladaba por la vía Tuluá - Anda lucía en el sector Puente de las mariposas, en el mom ento que otro vehículo Tracto camión lo cierra pierde el control del vehículo carro tanque volcándose en la

IMAGEN REFERENCIA

HORA 9:46 a.m.



DAÑO REAL

PLANTA

Alto

DAÑO POTENCIAL

Sobreexposición

CAUSA ASOCIADA

Exceso de velocidad

CAUSA RAIZ Falla mecánica

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Cumplimiento de políticas de seguridad vial de la compañía.
- 2. Identificación del riesgo y peligro al momento de conducir.
- 3. Control de la velocidad por medio del GPS.
- 4. Capacitación en manejo defensivo al personal conductor de la compañía.

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El colaborador se encontraba descargando un cilindro de 18kg en la carrocería; el cilindro le cogió ventaja y se le resbalo pero no lo soltó del cuello para evitar que se cayera, y al no soltarlo le generó un tirón en la muñeca que a simple impresión fue leve, continuó con su labor aunque con mucho dolor, en el instante pensó que se había molestado la cirugía que tiene en la muñeca, cuando consultó al médico por una revisión periódica, identificó que es una fractura en un hueso de la mano y que la cirugía está intacta y no tenía nada que ver con la lesión actual.



IMAGEN REFERENCIA

DAÑO REAL Bajo

seguimiento.

DAÑO POTENCIAL Medio

Inadecuada manipulación de cargas CAUSA ASOCIADA y proceso post- operatorio sin

Acto inseguro Seguimiento a procesos CAUSA RAIZ post-operatorios y buenas prácticas de trabajo al realizar la labor.

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Lección Aprendida socializada por el conductor.
- 2. Reforzar LINK VIVE LA SEGURIDAD: Reporte de actos y condiciones inseguras.
- 3. Realizar seguimiento a condiciones de salud de los colaboradores al reintegrarse a sus labores post-incapacidad, aún si este no cuenta con recomendaciones médicas.











LUGAR DEL ACCIDENTE Cliente - Neiva

PLANTA Planta Saldaña

FECHA IN/AT 03/08/2022

CONTRATISTA N.A

LUGAR DEL ACCIDENTE

total de gas liviano transportado.

Vía Sueva - Gacheta

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El Sábado 30 de Mayo de 2020 se produce volcamiento del carrotanque TRL-069, en la

vía Sueva Gacheta, generando una pérdida de

contención de 7.290 kilos de GLP, correspondiente al

Consecuencia: Fuga de GLP de 7.290 kg al ambiente,

Capacidad del carrotanque: 8000 Kg / 4000Gl

pérdida total del vehículo, perdida del tanque.

Ruta: Mosquera – Ubalá (6h30) – día por medio

FECHA IN/AT 30/05/2020

HORA 03:43 a.m.

IMAGEN REFERENCIA

PLANTA

N/A

CONTRATISTA N/A

LECCIÓN APRENDIDA

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El Colaborador se encontraba realizando entrega del primer cliente en galindo Neiva, al momento de hacer la entrega de un cilindro de 100lb, me dispongo al descargar el cilindro desde la carrocería del vehículo, desplazándolo por el rodillo de la carrocería, este cogió ventaja y se deslizo fuerte, lo sostuve con una sola mano, la derecha, y sintió un halonazo en el hombro derecho.



HORA 8:00 a.m



DAÑO REAL Bajo

DAÑO POTENCIAL Medio

CAUSA ASOCIADA Falta de identificación de peligros CAUSA RAIZ Manejo inadecuado de Cargas

APRENDIZAJE CLAVE

- 1. Reforzar la adecuada Identificación los riesgos y valoración de peligros del área de Trabajo.
- 2. Diseñar Cartilla de ascenso y descenso de cilindros de carretilla.



DAÑO REAL

Alto

Sobreexposición

CAUSA ASOCIADA Terreno reblandecido por Iluvia

CAUSA RAIZ

Estado de la vía

APRENDIZAJE CLAVE

Elemento1: Direccionamiento del sistema OIEM con poco enfoque en la flota de distribución. Seguimien to a los Lineamientos y directrices al modelo PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial

Elemento3:Las válvulas de alivio de presión (PSV) son de instalación semi-interna; al momento del vol camiento se desgarraron permitiendo la liberación del GLP. La protección de las válvulas falló por esfuer zo generado en la caída Protección para el sistema de tuberías del GLP (caja de válvulas GLP).

Verificar estándar de la industria para la instalación de GLP en Carrotanques. Diseño de la instalación del cliente demanda suministro de manera permanente (día por medio-diario)

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD









SEGURIDAD VIAL

En la seguridad vial es prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión de los conductores o demás personal de la compañía, además de preservar la seguridad de la comunidad en sus desplazamientos.

A continuación, veremos las lecciones aprendidas de seguridad vial más relevantes que se presentaron durante los años 2020 hasta 2022, donde se evidencia que los incidentes más recurrentes son los de colisión y volcamiento de los vehículos de la compañía.

¿Cómo podemos evitar que suceda?

- Realiza un plan de mantenimiento preventivo de los vehículos.
- Cumple con los requisitos legales vigentes (inspección tecno mecánica, revisión de gases).
- Realiza una inspección pre operacional del vehículo.
- Mantente alerta y concentrado en la vía.



LECCIÓN APRENDIDA

LUGAR DEL ACCIDENTE Cliente FECHA IN/AT 25/08/2022 HORA 13:45pm PLANTA CONTRATISTA N/A Guarne

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Durante el descargue del vehículo en el expendió del cliente Hernán Loaiza en el Municipio de Sonsón, al conductor se le cae un cilindro en la mano ocasionándole una herida en el primer falange del dedo meñique de la derecha.



Medio DAÑO POTENCIAL Condición insegura-Exceso de Parqueo de vehículo inadecuado confianza estar atentos por condición de la vía permanentemente a los riesgos frente a la operación **APRENDIZAJE CLAVE**

- 1. Capacitación sobre Autocuidado e Identificación de Peligros y Riesgos.
- 2. Realizar verificación de las condiciones del lugar antes de realizar el proceso de descargue al cliente.
- 3. Socialización de Lección Aprendida.















FECHA IN/AT 09/09/2022 LUGAR DEL ACCIDENTE HORA 10:50am Plataforma PLANTA Croacia CONTRATISTA N/A **DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS IMAGEN REFERENCIA** El colaborador se encontraba esperando cilindros llenos para sellar, alterno a esto un acarreador sacaba un cilindro de 45kg lleno de la bahía de envasado, este al rodar para ponerlo en el área de producto terminado, se le deslizó desde la manija y cayó en posición horizontal a la zona de tobillo del otro compañero. El golpe fue de la manija del cilindro/válvula de servicio contra la zona interna del tobillo derecho. DAÑO REAL Medio DAÑO POTENCIAL CAUSA RAIZ Falta de Control de almacenamiento en plataforma de envasado. CAUSA ASOCIADA Condición insegura por exceso de cilindros en zona de almacenamiento **APRENDIZAJE CLAVE** 1. Reforzar LINK VIVE LA SEGURIDAD: Reporte de actos y condiciones inseguras 2. Realizar y llevar seguimiento a inspecciones de Orden y Aseo en plataforma 3. Programación de la operación de acuerdo a la necesidad 4. Realizar seguimiento a Uso adecuado de EPP/Botas de seguridad

CUIDA TU VIDA, VIVE LA SEGURIDAD

CLASIFICACIÓN

Los eventos de seguridad vial se clasifican en imputables (son los que se materializaron por falencia en la implementación de algún control establecido por parte de la organización) y los no imputables (son los que recaen en la responsabilidad de un tercero), estos nos permiten dimensionar la gravedad mediante los siguientes niveles.

- **Nivel 1:** Son volcamientos con perdida total o fallecimiento.
- **Nivel 2**: Accidentes mayores sin perdida total con personas heridos.
- Nivel 3: Choques simples, sin afectación a personas.

IFV2

IFV3



